

Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychNumer zadania: **01****MOT.06**

Kod arkusza:

MOT.06-01-24.01-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Karta diagnostyczna
	<i>zapisane (w 1.1 i 1.2 kryterium uznać za niespełnione jeżeli zdający zapisał przedział):</i>
R.1.1	"Zbieżność przód (uślizg)" wartość: -16 m/km
R.1.2	"Zbieżność tył (uślizg)" wartość: -1,2 m/km
R.1.3	"Opory toczenia" co najmniej jedna z wartości 92 N, 114 N, 124 N, 138 N
R.1.4	"Minimalna siła hamowania przód" wartość 2702 N, 2735 N lub co najmniej jedna z tych wartości z podaną jednostką
R.1.5	"Minimalna siła hamowania tył" wartość 1833 N, 1850 N lub co najmniej jedna z tych wartości z podaną jednostką
R.1.6	"Minimalna całkowita skuteczność hamulca zasadniczego" wartość 72%
R.1.7	"Minimalna skuteczność amortyzatorów przód" wartość 72%, 76% lub co najmniej jedna z tych wartości z podaną jednostką
R.1.8	"Minimalna skuteczność amortyzatorów tył" wartość 63%, 65% co najmniej jedna z tych wartości z podaną jednostką
R.1.9	"Minimalna skuteczność całkowita hamulca awaryjnego" wartość 25%
R.1.10	ocena stanu technicznego" pozycje 1 i 9 zaznaczone tylko w kolumnie "Wartość nieprawidłowa", pozostałe pozycje zaznaczone tylko w kolumnie "Wartość prawidłowa" - dopuszcza się zastosowanie znaku równoznacznego z X
R.2	Rezultat 2: Lista czynności naprawczo - regulacyjnych
	<i>(dopuszcza się inne, równoznaczne sformułowania poprawne merytorycznie)</i>
R.2.1	zapisane: wymiana końcówki drążka kierowniczego prawa strona
R.2.2	zapisane: regulacja geometrii / zbieżności kół
R.2.3	zapisane: regulacja hamulca ręcznego (awaryjnego)
R.2.4	zapisane: wymiana sworznia strona lewa
R.2.5	zapisane: wymiana tylnej tulei strona prawa
R.2.6	zapisane: wymiana tylnej tulei strona lewa
R.2.7	brak zapisanej informacji o wymianie lewej końcówki drążka kierowniczego
R.2.8	brak zapisanej informacji o wymianie prawego sworznia
R.3	Rezultat 3: Kalkulacja części - Tabela A
	<i>zapisane (od 3.1 do 3.3 dopuszcza się inne, równoznaczne sformułowania poprawne merytorycznie):</i>
R.3.1	końcówka drążka kierowniczego P ; ilość 1
R.3.2	sworzeń wahacza / zwrotnicy; ilość 1
R.3.3	tuleja przedniego wahacza tylna ; ilość 2 lub dwukrotny zapis tej samej pozycji z wielokrotnościami 1
R.3.4	w polu Razem: 275,00 (275)
R.4	Rezultat 4: Kalkulacja czynności - Tabela B
	<i>zapisane (od 4.1 do 4.6 dopuszcza się inne, równoznaczne sformułowania poprawne merytorycznie):</i>
R.4.1	wymiana końcówki drążka kierowniczego; ilość 0,5
R.4.2	regulacja geometrii układu jezdnego; wielokrotność 1
R.4.3	regulacja hamulca ręcznego (awaryjnego); wielokrotność 1
R.4.4	wymiana sworznia wahacza / zwrotnicy; wielokrotność 1
R.4.5	wymiana tulei tylnej ; norma czasowa 0,5

R.4.6	wymiana tulei tylnej ; wielokrotność 2 lub dwukrotny zapis tej samej pozycji z wielokrotnościami 1
R.4.7	w każdym zapisanym wierszu wypełnione wszystkie kolumny
R.4.8	w polu Razem: 3,1 lub 4,7
R.5	Rezultat 5: Zestawienie kosztów usługi
<i>zapisane (wszystkie wartości zapisane z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku):</i>	
R.5.1	kwota VAT za części 63,25 lub poprawnie wyliczona (i poprawnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) wartość 23% z wartości netto za części
R.5.2	wartość brutto za części 338,25 lub poprawnie wyliczona (i poprawnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) wartość 123% z wartości netto za części lub poprawnie zsumowane wartość netto i kwota VAT
R.5.3	wartość netto za czynności naprawczo - regulacyjne poprawnie wyliczona z ilości roboczogodzin
R.5.4	kwota VAT za czynności naprawczo - regulacyjne 71,30 (71,3) lub 108,10 (108,1) lub poprawnie wyliczona (i poprawnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) wartość 23% z wartości netto za czynności naprawczo - regulacyjnych
R.5.5	wartość brutto za czynności naprawczo - regulacyjne 381,30 (381,3) lub 578,10 (578,1) lub poprawnie wyliczona (i poprawnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) wartość 123% z wartości netto za czynności naprawczo - regulacyjne lub poprawnie zsumowane wartość netto i kwota VAT
R.5.6	razem wartość brutto 719,55 lub 916,35 lub poprawnie wyliczona suma pól "wartość brutto za części" i "wartość brutto za czynności naprawczo - regulacyjne"