

Nazwa kwalifikacji: **Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych**Oznaczenie kwalifikacji: **MG.05**Wersja arkusza: **SG**Czas trwania egzaminu: **60 minut**

MG.05-SG-22.01

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022

CZĘŚĆ PISEMNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

- Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
- Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
- Arkusze egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
- Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
- Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
- Czytaj uważnie wszystkie zadania.
- Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
- Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

- Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
- Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D
-------------------------------------	---	---	---

- Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------

- Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Na ilustracji przedstawiono

- A. tokarkę.
- B. spawarkę.
- C. wtryskarkę.
- D. wytłaczarkę.



Zadanie 2.

Do wytwarzania rur oraz profili z tworzyw sztucznych o długości do kilku metrów stosuje się

- A. spawarkę.
- B. napyłarkę.
- C. wtryskarkę.
- D. wytłaczarkę.

Zadanie 3.

Przedstawiona na ilustracji maszyna używana jest w procesie

- A. wtrysku.
- B. fluidyzacji.
- C. wytłaczania.
- D. termoformowania.



Zadanie 4.

Przedstawione na ilustracji urządzenie stosowane w procesie wtrysku to

- A. głowica szczelinowa.
- B. napyłarka płomieniowa.
- C. termostat wodno-olejowy.
- D. dysza do szybkiego spawania.



Zadanie 5.

Wanna do przesycania rowingu szklanego używana jest w procesie

- A. spawania.
- B. nawijania.
- C. zgrzewania.
- D. wytłaczania.

Zadanie 6.

Zawór pierścieniowy w procesie wtrysku stosowany jest w celu

- A. obniżenia temperatury oleju w układzie hydraulicznym.
- B. utrzymania stałego ciśnienia w układzie chłodzenia formy.
- C. zwiększenia siły zwarcia w układach kolanowo-dźwigniowych.
- D. uniemożliwienia wstecznego przepływu uplastycznionego tworzywa.

Zadanie 7.

Przedstawiony piktogram stosowany jest do oznaczania recyklingu

- A. poliamidu.
- B. polistyrenu.
- C. poliwęglanu.
- D. polipropylenu.



Zadanie 8.

Przedstawiona na ilustracji dysza używana jest w procesie spawania

- A. w osłonie argonu.
- B. elektrodą otuloną.
- C. elektrodą nietopliwą.
- D. gorącym powietrzem.



Zadanie 9.

Sonotroda przedstawiona na ilustracji jest elementem stosowanym w zgrzewarkach

- A. mufowych.
- B. polifuzyjnych.
- C. elektrooporowych.
- D. ultradźwiękowych.



Zadanie 10.

Głowica krzyżowa jest oprzyrządowaniem

- A. napyłarki.
- B. zgrzewarki.
- C. wylączarki.
- D. termoformierki.

Zadanie 11.

Do dokręcenia nakrętki przedstawionej na ilustracji należy zastosować klucz

- A. płaski.
- B. hakowy.
- C. oczkowy.
- D. imbusowy.



Zadanie 12.

Na ilustracji przedstawiono

- A. tokarkę.
- B. frezarkę.
- C. walcarkę.
- D. wiertarkę.



Zadanie 13.

Do wyznaczenia linii prostopadłej do danej krawędzi należy zastosować

- A. rysik.
- B. liniał.
- C. znacznik.
- D. kątownik.

Zadanie 14.

Przedstawiony piktogram stosowany jest do oznaczania substancji

- A. żrącej.
- B. korozyjnej.
- C. łatwopalnej.
- D. wybuchowej.



Zadanie 15.

Przedstawiony na ilustracji przyrząd używany jest do pomiaru

- A. kąta.
- B. szczeliny.
- C. okrągłości.
- D. chropowatości.



Zadanie 16.

Libelka jest elementem pomiarowym

- A. poziomnicy.
- B. mikrometru.
- C. średnicówki.
- D. suwmiarki.

Zadanie 17.

W celu określenia kluczowych wymiarów elementów na stanowisku roboczym używa się

- A. projektorów pomiarowych.
- B. mikroskopów pomiarowych.
- C. sprawdzianów stanowiskowych.
- D. maszyn współrzędnościowych.

Zadanie 18.

Mikrometr przedstawiony na ilustracji służy do pomiaru


- A. grubości ścianki rury.
- B. wielości skoku gwintu.
- C. średnicy wewnętrznej otworu.
- D. grubości powłoki galwanicznej.



Zadanie 19.

Na schemacie hydraulicznym przedstawiony symbol graficzny jest oznaczeniem


- A. pompy.
- B. dławika.
- C. przewodu.
- D. siłownika.



Zadanie 20.

Na ilustracji przedstawiono mechanizm

- A. pasowy.
- B. bloczkowy.
- C. zapadkowy.
- D. łańcuchowy.



Zadanie 21.

Przedstawiony symbol graficzny na schemacie elektrycznym jest oznaczeniem

- A. rozłącznika.
- B. opornika.
- C. żarówki.
- D. silnika.



Zadanie 22.

Na ilustracji przedstawiono

- A. rotometr.
- B. wakuometr.
- C. woltomierz.
- D. amperomierz.



Zadanie 23.

Przyczyną wzrostu temperatury pracy łożysk ponad temperaturę dopuszczalną jest

- A. nadmierne zużycie powierzchni ślizgowych.
- B. uszkodzenie termostatu wodno-olejowego.
- C. niewłaściwy dobór parametrów procesu.
- D. wzrost temperatury cieczy chłodzącej.

Zadanie 24.

Zmiana kształtu strugi tworzywa wytrysniętego z dyszy wtryskarki świadczy o

- A. zbyt małej sile uwalniania wypraski.
- B. zatkaniu ciała obcym dyszy wtryskarki.
- C. uzyskaniu odpowiedniej siły zwarcia formy wtryskowej.
- D. osiągnięciu prawidłowej temperatury w układzie plastyfikującym.

Zadanie 25.

Przedstawiony na ilustracji element służy do

- A. montażu formy na wtryskarce.
- B. montażu dyszy w uchwycie spawalniczym.
- C. podparcia wałka w uchwycie trójszczękowym.
- D. usuwania wlewka w układzie zimnokanałowym.



Zadanie 26.

Przedstawiony na ilustracji element instalacji pneumatycznej to

- A. kolanko wtykowe.
- B. rozdzielacz wtykowy.
- C. złączka wtykowa przelotowa.
- D. złączka wtykowa redukcyjna.



Zadanie 27.

W celu podania odpowiedniej ilości barwnika do granulatu tworzywa stosuje się

- A. separator.
- B. termostat.
- C. młynek.
- D. dozator.

Zadanie 28.

Polistyren oznaczony jest skrótem literowym

- A. PA
- B. PE
- C. PP
- D. PS

Zadanie 29.

Tworzywo o nazwie PA należy do grupy

- A. termoplastów bezpostaciowych.
- B. duroplastów termoutwardzalnych.
- C. duroplastów chemoutwardzalnych.
- D. termoplastów częściowo krystalicznych.

Zadanie 30.

Do tworzyw termoplastycznych należy

- A. silikon (SI).
- B. poliwęglan (PC).
- C. żywica epoksydowa (EP).
- D. żywica mocznikowa (UF).

Zadanie 31.

Podczas spalania którego z tworzyw wyczuwalny jest zapach hiacyntów?

- A. PC
- B. PA
- C. PS
- D. PE

Zadanie 32.

Które środki pomocnicze zmniejszają elektryzowanie się wyrobów z tworzyw sztucznych?

- A. Barwniki.
- B. Antypireny.
- C. Antystatyki.
- D. Plastyfikatory.

Zadanie 33.

W procesie wytwarzania tworzyw sztucznych środki smarne stosuje się w celu

- A. uzyskania struktury porowatej tworzywa.
- B. poprawy własności wytrzymałościowych detali.
- C. poprawy własności antystatycznych wyrobów gotowych.
- D. zmniejszenia współczynnika tarcia w czasie przetwórstwa.

Zadanie 34.

Folie cienkie przeznaczone na worki jednorazowego użytku wytwarzane są w procesie

- A. wtrysku.
- B. napyłania.
- C. wytłaczania.
- D. kalandrowania.

Zadanie 35.

W procesie wtrysku wytwarzane są

- A. profile okienne.
- B. preformy butelek.
- C. rury wodociągowe.
- D. przewody elektryczne.

Zadanie 36.

W trakcie zmiany rodzaju przetwarzanego tworzywa na wtryskarce należy

- A. zdemontować formę.
- B. wyjąć układ kolanowy.
- C. wyczyścić lej zasypowy.
- D. zmienić panel sterowania.

Zadanie 37.

Płyty z tworzyw termoplastycznych przetwarzane są w procesie próżniowego

- A. napyłania.
- B. kalandrowania.
- C. lekkiego RTM-u.
- D. termoformowania.

Zadanie 38.

Przedstawione na ilustracji smużenie w okolicach miejsca wtrysku może być spowodowane zbyt

- A. dużą siłą wypychaczy.
- B. dużą prędkością wtrysku.
- C. małą siłą docisku agregatu.
- D. małą objętością dozowania.



Zadanie 39.

Zastosowanie rotametrów umożliwia kontrolę

- A. drogi odjazdu układu plastyfikującego.
- B. siły zwarcia połówek formy wtryskowej.
- C. wydajności pompy hydraulicznej wtryskarki.
- D. przepływu czynnika termostatującego formy wtryskowe.

Zadanie 40.

Zbyt krótki czas fazy docisku może powodować w wyrobach wtryskiwanych wady w postaci

- A. przypaleń.
- B. zapadnięć.
- C. złuszczenia.
- D. przebarwień.